


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)

*муниципального казенного учреждения
дополнительного образования "Руднянская
детско-юношеская спортивная школа",
Руднянского муниципального района
Волгоградской области
/Стадион «ЮНОСТЬ»/*

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии


« 19 » 08 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта стадион
1.2. Адрес объекта Руднянский, рп РУДНЯ, ул. ПИОНЕРСКАЯ, д. 44 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящий объект 34530 кв.м
- часть здания этажей, кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да
1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) стадион муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Руднянская детско-юношеская спортивная школа", Руднянского муниципального района Волгоградской области
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Руднянский, рп РУДНЯ, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 2а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Руднянского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты р.п.Рудня, ул.Октябрьская, д.112

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(дополнительное образование)

- 2.1 Сфера деятельности Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослое население
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от остановки до стадиона 100 м

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополните выдвигать помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нанесение разметки на дороге
2	Вход (входы) в здание	Устройство пандуса и ограждения к нему
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Выравнивание пешеходных и беговых дорожек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Устройство пандуса и ограждения к нему Выравнивание пешеходных и беговых дорожек

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации услуги будут доступны для инвалидов Г.С.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *(требуется/не требуется)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте: rudndyssh.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 2015 г.

2. Акта об обследовании объекта: № акта от « 14 » 08 2015 г.

3. Решения Комиссии

от « 15 » 08 2015 г.

МКУДО «Российские железные дороги»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ»
стадион «Юность»

« 15 » 08 20 15 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта стадион
1.2. Адрес объекта Волгоградская обл., р.п. Рудня, ул. Пионерская 44 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящий объект, 34530 кв.м
- часть здания кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 3.45 га
1.4. Год постройки здания, объекта 1990, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Руднянская детско-юношеская спортивная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Волгоградская обл., р.п. Рудня, ул. Комсомольская 2 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация дополнительных образовательных программ д физкультурно-спортивной направленности

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: не имеется

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

Первый заместитель гл. Администрации Руднянского
муниц.района Калинин Ю.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства Руднянского МР Савельева Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Ведущий специалист ГКУ ЦСЗН по Руднянскому
району Голованова О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель районного общества инвалидов
Потякова С.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители учреждения
(организации), расположенной
на объекте

Заместитель директора по АХЧ ДЮСШ Протасова
О.М.,
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Согласовано:

Руководитель учреждения
(организации)

Директор МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ» Сизов Ю.Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 15 » 08 20 18 г. (протокол № 2)

Комиссией (название),

МКУ ДО «ДЮСШ»